

Presseinformation

Datum **09.07.2009**

**Vattenfall Europe
Nuclear Energy GmbH**

Kommunikation Kernenergie

Überseering 12
22297 Hamburg

www.vattenfall.de

Informationen zur Klarstellung: Inspektion von Brennelementen im Kernkraftwerk Krümmel

Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über einen möglichen Brennelementschaden nachfolgend einige Informationen zur Klarstellung:

- Über den Befund eines möglicherweise defekten Brennelements hatte Vattenfall bereits am Sonntag, 5. Juli, ausführlich auf einer Pressekonferenz mündlich und schriftlich per Pressemitteilung informiert. Entgegen anders lautender Berichte handelt es sich also nicht um einen neuen Befund.
- Auf der heutigen Pressekonferenz in Berlin sind die geplanten nächsten Schritte vorgestellt worden: Das betroffene Brennelement soll in den nächsten Tagen ermittelt und anschließend ausgetauscht werden. Diese Arbeiten beginnen am morgigen Freitag.
- Ein Brennelement besteht je nach Typ aus rund 80 Brennstäben. Im Reaktor des Kernkraftwerks Krümmel befinden sich 840 Brennelemente. Nach Herstellerangaben muss mit 2-3 defekten Brennstäben pro Jahr gerechnet werden. Solche Brennelementschäden sind also nicht ungewöhnlich. Üblicherweise wird im Einzelfall bewertet, ob ein Austausch des betroffenen Brennelementes sofort erfolgen muss oder in der nächsten planmäßigen Revision.

Wir bitten um Beachtung für die Berichterstattung.

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist:

Barbara Meyer-Bukow, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH,
Telefon 040-63 96-27 15, Fax 040-63 96-27 20,
barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
www.vattenfall.de/kernkraft